Rev: 3, Issue Data 12.12.2019

CARRETERA COMENDADOR ALBERTO BONFIGLIOLI, KM 1 PRESIDENTE PRUDENTE, SÃO PAULO, BRASIL

Suelo Clavado

Problema:

A lo largo de la extensión se encuentra que, en general, el terraplén consiste una capa superficial de suelo residual compuesta de material predominantemente arenoso y, posteriormente, suelos de alteración de roca y / o roca alterada. La capa superior del suelo tiene un espesor variable a lo largo del terraplen. Las capas de suelo alterado de roca y / o roca alterada son susceptibles al efecto del ciclismo, lo que favorece la aparición de bloques que se pelan y caen.

Nombre del cliente: CART

Proyecto / Consultoría: ENGEDAT Constructora: WALP / UNICON Productos usados (Otd)

MacMat HS 1050 m

Fecha de la obra: 09/2018 - 10/2019

Solución:

Como solución de estabilización, la protección del terráplen se realizó con malla hexagonal de doble torsión con la geomanta MacMat® HS 100. La solución propuesta tiene la función de estabilización global a través de las abrazaderas y la protección de la superficie con la geomanta, protegiendo los movimientos de tierra contra cualquier erosión, deslizamientos de tierra y caída de bloques.







MACCAFERRI






Durante la Obra



Obra Concluída



Obra Concluída

Representación esquemática

Maccaferri do Brasil

Avenida José Benassi, 2601 Bairro: Distrito Industrial FazGran

CEP: 13.213-085 - Jundiaí - SP Tel: +55 (11) 4525-5000 E-mail: info.br@maccaferri.com