

CRECHE HEROÍNAS DO LAR
SALVADOR, BAIHA, BRASIL

Solo Grampeado

Problema:

Os solos locais são fruto do intemperismo da rocha granulítica. É possível observar em campo a presença de descontinuidades reliquias herdadas da rocha matriz, basicamente fraturas subverticais e inclinadas, que condicionam a ocorrência de pequenas rupturas superficiais.

Nome do Cliente: P.M. DE SALVADOR**Projeto / Consultoria:** ENVGEO ENGENHARIA**Construtora:** CONCRETA TECNOLOGIA**Produtos usados (Qtd)**


MacMat HS 2550

Data da obra: 02/2018 - 03/2019**Solução:**

O sistema de estabilização concebido é composto por uma rede metálica de alta resistência, MacMat® MO 200, solidarizada à cabeça dos Grampos através de placas de travamento e porcas, sendo utilizados como grampos de ancoragem, barras de aço CA-50 mm Ø 20 mm. O revestimento de face empregado é composto por uma tela de alta resistência com geocomposto associado com biomassa, para recuperação da flora.



Durante a obra



Durante a obra



Durante a obra



Durante a obra




Obra Concluída



Obra Concluída



Obra Concluída



Representação Esquemática

Maccaferri do Brasil
Avenida José Benassi, 2601 Bairro: Distrito Industrial FazGran
CEP: 13.213-085 - Jundiaí - SP
Tel: +55 (11) 4525-5000
E-mail: info.br@maccaferri.com