

HIDROELÉTRICA PALO VIEJO
SAN JUAN COTZAL, QUICHE , GUATEMALA

Revestimentos Simples

Problema:

No talude que faz fronteira com o Canal 5 da hidrelétrica de Palo Viejo, ocorreu um deslizamento, o que resultou em um talude cheio de rochas expostas. A possibilidade de queda de rocha era um problema perigoso, já que poderia danificar o canal revestido em concreto.

Nome do Cliente: Hidroeléctrica Palo Viejo**Projeto / Consultoria:** Maccaferri de Guatemala**Construtora:** Ilesa Costrizioni**Produtos usados (Qtd)**High Strenght Mesh 8000 m²**Data da obra:** 02/2016 - 05/2016**Solução:**


Foi decidido implementar uma malha em dupla torção para estabilização superficial do talude e assim evitar danos ao canal.



Durante a obra



Durante a obra



Durante a obra



Durante a obra




Durante a obra



Durante a obra



Durante a obra



Representação Esquemática

Maccaferri do Brasil
Avenida José Benassi, 2601 Bairro: Distrito Industrial FazGran
CEP: 13.213-085 – Jundiá – SP
Tel: +55 (11) 4525-5000
E-mail: info.br@maccaferri.com