

**EX-MUSEO KUSILLO
LA PAZ, LA PAZ, BOLIVIA**

Estabilizaciones y Protecciones Superficiales de Taludes

Problema:

El talud del lado occidental del edificio Ex Museo Kusillo, que se encuentra dentro del Parque Urbano Central de la Ciudad de La Paz, fue afectado por procesos de remoción en masa de diferentes magnitudes en su vida geológica. La oficina del Parque Urbano Central, dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de La Paz, tomó la decisión de realizar la estabilización del sector.

Nombre del cliente: Gobierno Autonomo Municipal de La Paz

Proyecto / Consultoría: -----

Constructora: Empresa Constructora Unicornio

Productos usados (Qtd)

MacTex N 3123.91 m²

Terramesh Verde 268

Terramesh 100

MacMat R 4.850 m²

Fecha de la obra: 05/2009 - 05/2010

Solución:


La estabilización del sector comenzó con la modificación geométrica del talud dándole un factor de seguridad adecuado, fueron realizadas posteriormente obras de contención en gaviones y suelo reforzado además de drenaje al pié de los taludes y finalmente el talud fue revestido con MacMat® R para evitar procesos erosivos.



Antes de la Obra



Durante la Obra



Antes de la Obra

