

QUEDA DE ROCHAS - BOULEVARD MONS. ROMERO SAN SALVADOR, SAN SALVADOR, EL SALVADOR

Estabilizações e Proteções Superficiais de Taludes

Problema:

Em San Salvador foi construído um dos boulevard mais emblemáticos da capital, o qual une diretamente as cidades de Santa Tecla e San Salvador. Durante a execução do projeto, se depararam com extratos rochosos nos taludes escavados da parte lateral. Com o movimento dos carros, estes taludes poderiam soltar rochas de tamanho médio que poderiam causar algum acidente.

Nome do Cliente: Ministerio de Obras Públicas (MOP)

Projeto / Consultoria: Control Contra la Caída de Rocas

Construtora: Inversiones OMNI, S.A. de C.V.

Produtos usados (Qtd)

High Strenght Mesh 5,236.76 m²

Data da obra: 09/2012 - 10/2012

Solução:

Para proteger ao trânsito veicular de qualquer desprendimento dos taludes, optou-se por utilizar malhas de alta resistência. Esta foi colocada ao longo dos taludes propensos a este tipo de desprendimento. Os taludes mais altos alcançavam 5 m de altura e os mais baixos, 3 m. A malha foi ancorada com barras de aço na parte superior e inferior.



Antes da Obra



Durante a obra



Antes da Obra



Durante a obra




Durante a obra



Durante a obra



Obra Concluída



Representação Esquemática

Maccaferri de Mexico
 Parque Industrial Querétaro km 28.5
 Av. San Pedrito No. 119 col. Santa Rosa Jauregui - Querétaro - 76220 - Mexico
 Tel: +52 442 229 4300
 E-mail: info.mx@maccaferri.com