

## PROTEÇÃO DE TALUDE NA PONTE XALTAYA XENACÓJ, SACATEPEQUEZ, GUATEMALA

### Revestimentos Simples

#### Problema:

Uma ponte foi construída sobre uma região onde havia desprendimentos de rochas da encosta. Uma das bases dessa ponte era propensa a receber impactos por fragmentos de rocha que poderiam comprometer a estabilidade da estrutura.

**Nome do Cliente:** CEMPRO

**Projeto / Consultoria:** Anillo Regional

**Construtora:** CORPORACION SOAR, S.A.

**Produtos usados (Qtd)**

Steelgrid

**Data da obra:** 09/2016 - 02/2017

#### Solução:

Foi necessário o revestimento da encosta com Steel Grid® HR 30, que foi ancorado com pinos de 9m de profundidade. Dessa forma, foi possível conter que a queda das rochas danificasse a ponte.



Antes da Obra



Durante a obra



Durante a obra



Durante a obra




Durante a obra



Obra Concluída



Obra Concluída



Representação Esquemática

Maccaferri do Brasil  
Avenida José Benassi, 2601 Bairro: Distrito Industrial FazGran  
CEP: 13.213-085 - Jundiaí - SP  
Tel: +55 (11) 4525-5000  
E-mail: info.br@maccaferri.com