

PROTEÇÃO DE TALUDE EM MARGEM DE RIO BRASIL, AMAZONAS, ANAMÃ

Solução: ESTABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES SUPERFICIAIS DE TALUDES

Produtos: Colchão Reno®

Problema:

Devido aos diversos problemas causados pelas cheias do Rio Negro e consequente elevação de cota do Rio Paraná Arara, - um importante afluente – o talude da área de ponto de entrega de gás, onde há tubulação do Gasoduto Coari-Manaus, estava com grandes problemas erosivos. Para resolver o problema, era necessário adotar uma solução que protegesse o talude e que ao mesmo tempo não sofresse deterioração pela ação das águas (banzeiros e variação do nível d'água).



Durante a obra

Solução:

Apesar da escassez de pedra rachão para preenchimento das caixas, a solução adotada pela Petrobras foi o revestimento do talude com Colchão Reno®, uma solução que atenderia os requisitos do projeto.



Durante a obra

Nome do Cliente

Petrobras/S/A

Construtora

Baukraft Engenharia Ltda.

Projeto

Petrobras S/A

Produtos usados

Colchão Reno® 7.500 m²


Data da obra

Início: 10/10/2014

Término: 30/11/2014



Durante a obra



Representação Esquemática



Durante a obra

Durante a obra



Durante a obra

Obra Concluída