

**DEFENSA CON GAVIONES - CORREDOR ESTE DE CAJUCA  
NAZCA, ICA, PERÚ**

## Protecciones y/o Contenciones de Márgenes

**Problema:**

Ante los hechos ocurridos a raíz del fenómeno del niño en el año 1998, el valle de Nazca ha sido afectado por el desborde del río y quebradas. La alta vulnerabilidad de desborde de la margen derecha del dren natural del sector de Cajuca del distrito de Nazca, es un peligro latente para toda la población de los centros poblados Cajuca I, II y Buena Fe.

**Nombre del cliente:** CONSORCIO CAJUCA**Proyecto / Consultoría:** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL NAZCA**Constructora:** CONSORCIO CAJUCA**Productos usados (Qtd)**Barreras contra desprendimientos de rocas 3,112.50 m<sup>2</sup>Barreras contra desprendimientos de rocas 3,112.50 m<sup>2</sup>**Fecha de la obra:** 10/2020 - 10/2020[Google Maps](#)[Google Earth](#)**Solución:**

La Municipalidad Provincial de Nazca estuvo a cargo del expediente técnico mediante su área técnica de estudios. El planteamiento hidráulico que determinaron como solución es la descolmatación y encauzamiento mediante una estructura de defensa ribereña con gaviones con base antisocavante de 1,300 ml en la margen derecha del dren natural de Cajuca.

Maccaferri brindó la asesoría técnica al consorcio Cajuca, a cargo de la ejecución de la obra con la finalidad de que el proyecto tenga la óptima funcionalidad y que se lleve a cabo el proceso constructivo.



Antes de la Obra



Durante la Obra



Durante la Obra



Durante la Obra




Durante la Obra



Obra Concluída



Obra Concluída



## Representación esquemática

Maccaferri do Brasil  
Avenida José Benassi, 2601 Bairro: Distrito Industrial FazGran  
CEP: 13.213-085 - Jundiaí - SP  
Tel: +55 (11) 4525-5000  
E-mail: info.br@maccaferri.com